

关于奔腾挂烫机喷头问题处理公告

各经销商朋友及商务处同事：

因我司PW570（2016年11月22日生产）、PE1219（2015年1月5日生产）两款挂烫机在市场抽查中发现喷头蒸汽出口孔径直径不足5mm，属于国抽重点关注项目，为此我司已于18年安排对喷头模具改模加大孔径，公司内部进行了排查，已暂停公司仓库内这两款挂烫机的发货。为了规避更大的市场风险，现要求各商务处配合经销商对所有挂烫机库存（含渠道库存）进行清点并报送客服中心进行鉴定，经鉴定如属未改模前的，则由客服中心安排申请改模后的蒸汽导管进行更换或者安排专人进行扩孔处理，所有产品必须处理完成后方可正常销售。

以上事宜，请迅速落实，各商务处与客户通力配合尽快完成，谢谢！

上海奔腾电工有限公司

2023.3.15

